

## CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA Nº 13.a

**Denominación:**

**Situación:** Calle Pérez Galdós, nº 2

**Barrio o pago:** Valsequillo casco

**Propiedad:** Miguel Benítez

**Fecha:** Años 60



**Denominación:**

**Situación:** Calle Pérez Galdós, nº 2.

**Barrio o pago:** Valsequillo casco.

**Uso actual:** Vivienda.

**Usos anteriores:** Vivienda.

**Estado de conservación:** Bueno.

**Protección actual:**

**Descripción. Justificación de la protección:**

Ejemplo casi único en el municipio de arquitectura residencial racionalista, con una interesante fachada en esquina.

**Valoración:** C.

**Grado de protección:** Parcial.

**Tipo de intervención:** Remodelación. Se deberá conservar y rehabilitar la fachada de la edificación de dos plantas.

**Observaciones:**