

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA Nº 25.a


Denominación:

Situación: Avenida Juan Carlos I, nº 2

Barrio o pago: Valsequillo casco

Propiedad: José Macías Martel

Fecha: años 20-30



Denominación:

Situación: Avenida Juan Carlos I, nº 2. **Barrio o pago:** Valsequillo casco.

Uso actual: Vivienda. Estudio fotográfico en planta baja.

Usos anteriores: Vivienda.

Estado de conservación: Bueno.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Esta vivienda forma parte del conjunto constituido por las edificaciones correspondientes a los números de gobierno 2, 4, 6, 8 y 10 de la Plaza de San Miguel. Se trata de un grupo bien conservado de edificaciones entre medianeras de estilo neoclásico-colonial, construidas con muros de bloques de hormigón en fachada y ladrillo en interiores, forjados de viguetas y entablonado de madera. Este caso particular es de una vivienda en esquina, a la cual se le ha añadido un garaje y un acceso a la planta alta desde la misma esquina, realizados con materiales y composición disonante con la edificación original.

Valoración: B.

Grado de protección: Parcial.

Tipo de intervención: Rehabilitación media.

Observaciones: