

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA Nº 26.a


Denominación:

Situación: Avenida Juan Carlos I, nº 14

Barrio o pago: Valsequillo casco

Propiedad: Eusebio Monzón Santana,
Manuel Suárez López

Fecha: Principios del S XX



Denominación:

Situación: Avenida Juan Carlos I, nº 14. **Barrio o pago:** Valsequillo casco.

Uso actual: Vivienda.

Usos anteriores: Vivienda.

Estado de conservación: Regular.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Se trata de un conjunto de tres edificaciones entre medianeras y con cubierta de teja a dos aguas, de las cuales sólo ésta tiene dos plantas. La fachada trasera tiene un porche hacia la huerta y que se encuentra cerrado en la actualidad. Buen ejemplo de arquitectura urbana de principios de siglo.

Valoración: C.

Grado de protección: Parcial.

Tipo de intervención: Remodelación. Se podrá autorizar la recuperación del porche trasero.

Observaciones: