

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO


FICHA Nº 37.a

Denominación:

Situación: C/ Alejandro del Castillo, nº 37 **Barrio o pago:** San Roque

Propiedad:

Fecha: Finales del XIX, principios del XX



Denominación:

Situación: C/ Alejandro del Castillo, nº 37. **Barrio o pago:** San Roque.

Uso actual: Sin uso.

Usos anteriores: Vivienda.

Estado de conservación: Malo. Se han realizado reformas de mantenimiento, especialmente en techos.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Caso interesante de vivienda urbana con planta en "U", parte de ella en cueva. Construida con muros de mampostería concertada de piedra y barro, posteriormente repasada con mortero de cemento y cal. La entrada se realiza por el centro de la "U".

Valoración: C.

Grado de protección: Parcial.

Tipo de intervención: Remodelación. Se recomienda la limpieza de la piedra en exteriores.

Observaciones: