

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA N° 65.a

Denominación:

Situación: Callejón del Cuerno n° 5

Barrio o pago: Tenteniguada

Propiedad: Familia Hernández

Fecha: Siglo XIX



Denominación:

Situación: Callejón del Cuerno nº 5.

Barrio o pago: Tenteniguada.

Uso actual: Vivienda.

Usos anteriores: Vivienda y agrícola.

Estado de conservación: Regular.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Conjunto formado por dos viviendas rurales tradicionales adosadas. Conforman un cuerpo lineal de dos plantas de altura, cubierto a dos aguas. La fachada principal presenta corredores y balcones de madera orientados al sur. La edificación ha sufrido distintas obras de reforma que le añadieron volúmenes poco afortunados y cerraron un corredor en planta baja. Fueron construidas en el siglo XIX con muros de mampostería de piedra y barro, que soportan tejados de madera con cubierta de tejas.

Valoración: C.

Grado de protección: Parcial.

Tipo de intervención: Remodelación. Se deberá conservar o restaurar los corredores y balconadas de madera. Deberán eliminarse los cuerpos añadidos situados en planta baja en el extremo este del edificio. Se permitirá la agregación de nuevos cuerpos, siempre que se respeten las alturas, tipo de cubierta, proporción de huecos, relación hueco-macizo y ancho de crujía de los cuerpos existentes. Las nuevas construcciones deberán separarse como mínimo 4 metros de los cuerpos protegidos, permitiéndose el adosamiento sólo en aquellas fachadas que no presenten huecos. La carpintería exterior será, en cualquier caso, de madera.

Observaciones:

Estas construcciones pertenecen al conjunto de edificaciones situadas en el Callejón del Cuerno y que conforman el núcleo más antiguo de Tenteniguada.