

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA Nº 66.a

Denominación:

Situación: Callejón del Cuerno nº 6

Barrio o pago: Tenteniguada

Propiedad: Familia Hernández

Fecha: Principios del siglo XX



Denominación:

Situación: Callejón del Cuerno nº 6.

Barrio o pago: Tenteniguada.

Uso actual: Almacén y cuarto de aperos.

Usos anteriores: Vivienda y agrícola.

Estado de conservación: Malo.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Modesta vivienda rural de un cuerpo lineal a dos aguas, construida en aparejo de piedra vista y cubierta a dos aguas de vigas de madera y tejas. Se le adosa un cuerpo más bajo de similares características destinado originalmente a almacén y alpendre. Su protección deriva de su relación con el conjunto de edificaciones situadas a lo largo del Callejón del Cuerno.

Valoración: C.

Grado de protección: Parcial.

Tipo de intervención: Rehabilitación media. Se permitirá la agregación de nuevos cuerpos siempre que se respeten las alturas de alero y cumbreira, tipo de cubierta, proporción de huecos y la relación hueco-macizo, así como y ancho de crujía de los cuerpos existentes.

Se deberá mantener el aparejo de piedra vista en exteriores.

Observaciones:

Estas construcciones pertenecen al conjunto de edificaciones situadas en el Callejón del Cuerno y que conforman el núcleo más antiguo de Tenteniguada.