

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA N° 72.a

Denominación:

Situación:

Barrio o pago: El Rincón.

Propiedad: Francisco Suárez Suárez.

Fecha:



Denominación:

Situación:

Barrio o pago: El Rincón.

Uso actual: Sin uso.

Usos anteriores: Residencial, agrícola y ganadero.

Estado de conservación: Malo.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Conjunto de construcciones tradicionales compuesta por un cuerpo lineal de una planta con cubierta a dos aguas y un segundo cuerpo de construcciones dispuestas en forma de "L" y con cubierta a un agua, destinadas a alpendre y cuarto de aperos. Las técnicas constructivas empleadas son de gran sencillez y utilizan los materiales del lugar. Los muros son de mampostería de piedras ripiadas tomadas con barro y las cubiertas de madera y tejas.

Valoración: C.

Grado de protección: Parcial.

Tipo de intervención: Remodelación. Se deberá conservar el trabajo de mampostería de piedra vista. Se permitirá la agregación de nuevos cuerpos siempre que se respeten las alturas, tipo de cubierta, proporción de huecos, relación hueco-macizo y ancho de crujía de los cuerpos protegidos. Se deberán situar a no menos de cuatro metros de los cuerpos existentes y estar realizados en mampostería de piedra vista.

Observaciones:

FOTOS

