

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA Nº 11.a


Denominación:

Situación: Calle León y Castillo, nº 1

Barrio o pago: Valsequillo casco

Propiedad: Ayuntamiento de Valsequillo

Fecha: finales del S. XIX



Denominación:

Situación: Calle León y Castillo, nº 1. **Barrio o pago:** Valsequillo casco.

Uso actual: Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Valsequillo.

Usos anteriores: Vivienda.

Estado de conservación: Regular.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Edificación tradicional de finales del S. XIX. Se trata de una construcción de dos plantas, construida con muros de piedra y barro, forjados de madera sobre viguetas del mismo material y cubierta de teja a cuatro aguas. En la parte trasera de la construcción original se encontraban varias cuevas para animales y almacén de alimentos que posteriormente se demolieron para la construcción de las Oficinas Municipales. El balcón de madera se le añadió en 1949.

Valoración: C.

Grado de protección: Ambiental.

Tipo de intervención: Rehabilitación media.

Observaciones: