

## CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA Nº 24.a

**Denominación:**

**Situación:** Plaza de San Miguel, nº 1

**Barrio o pago:** Valsequillo casco

**Propiedad:** Antonia Rosa Martel Ortega

**Fecha:** finales de S. XIX



**Denominación:**

**Situación:** Plaza de San Miguel, nº 1.

**Barrio o pago:** Valsequillo casco.

**Uso actual:** Vivienda - Bazar en planta baja.

**Usos anteriores:** Vivienda.

**Estado de conservación:** Bueno.

**Protección actual:**

**Descripción. Justificación de la protección:**

Esta vivienda forma parte del conjunto de viviendas entre medianeras que cerraba el entorno de la plaza de San Miguel. Se trata de una edificación en dos plantas, con cubierta de teja, construida con muros de bloques de hormigón en fachada y ladrillo en interiores, forjados de viguetas y entablonado de madera. En la fachada hacia la plaza se levanta el pretil para ocultar la teja.

**Valoración:** C.

**Grado de protección:** Parcial.

**Tipo de intervención:** Rehabilitación media.

**Observaciones:**

La vivienda con la que lindaba al oeste fue demolida en su día para el paso de la carretera GC-41, dejando la medianera vista.