

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA Nº 29.a

Denominación:

Situación: Colmenar Bajo

Barrio o pago: Valsequillo

Propiedad: Antonio Monzón Benítez
Expedito Peña Suárez

Fecha: Siglo XVII



Denominación:

Situación: Colmenar Bajo.

Barrio o pago: Valsequillo.

Uso actual: Sin uso.

Usos anteriores: Vivienda.

Estado de conservación: Malo.

Protección actual: Esta edificación forma parte del conjunto del Cuartel del Colmenar, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento mediante Decreto 87/2003, de 12 de mayo.

Descripción. Justificación de la protección:

Conjunto formado por dos edificaciones adosadas, una de ellas con estructura en planta en forma de "L". Se encuentra casi en ruina, con una balconada prácticamente derruida.

Forma parte del conjunto de edificaciones, las más antiguas del municipio, que surgen en torno al Cuartel del Colmenar como residencia de altos cargos del mismo.

Valoración: C.

Grado de protección: Integral.

Tipo de intervención: Remodelación. Será obligatoria la reconstrucción de la balconada derruida. Podrá reconstruirse el cuerpo de edificación en ruina, con las características y condiciones que se especifican en la normativa "Mh2" del Plan General de Ordenación de Valsequillo, pero conservando la tipología arquitectónica.

Observaciones:

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA Nº 29.c

FOTOS

