

# CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA N° 67.a

**Denominación:**

**Situación:** Callejón del Cuerno nº 3

**Barrio o pago:** Tenteniguada

**Propiedad:**

**Fecha:** Finales siglo XIX



**Denominación:**

**Situación:** Callejón del Cuerno, nº 3.

**Barrio o pago:** Tenteniguada.

**Uso actual:** Vivienda.

**Usos anteriores:** Vivienda y agrícola.

**Estado de conservación:** Regular.

**Protección actual:**

**Descripción. Justificación de la protección:** Conjunto formado por una vivienda rural orientada al sur y cuartos de labor y alpendres, adosados y orientadas al naciente. La vivienda está conformada por un cuerpo lineal de una planta de altura y cubierta de teja a dos aguas. La edificaciones de labor se construyeron con una altura menor y se techaron a un agua. Este conjunto fue construido a finales de siglo XIX utilizando muros de mampostería de piedra y barro y tejados de madera con cubierta de teja.

**Valoración:** C.

**Grado de protección:** Parcial.

**Tipo de intervención:** Rehabilitación media para el cuerpo de vivienda. Se permitirá la agregación de nuevos cuerpos, siempre que se respeten las alturas, tipo de cubierta, proporción de huecos, relación hueco-macizo y el ancho de crujía de los cuerpos existentes. En los cuartos de labor se permitirán las obras de remodelación. Las nuevas construcciones deberán separarse como mínimo 4 metros de los cuerpos protegidos, aunque se permitirá el adosamiento de corredores en la fachada norte y en el extremo norte del cuerpo de de alpendre.

**Observaciones:** Estas construcciones pertenecen al conjunto de edificaciones situadas en el Callejón del Cuerno y que conforman el núcleo de edificaciones más antiguo de Tenteniguada.