

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA N° 70.a

Denominación:

Situación: El Montecillo.

Barrio o pago: El Rincón.

Propiedad:

Fecha: Principio del siglo XX



Denominación:

Situación:

Barrio o pago: El Rincón.

Uso actual: Sin uso.

Usos anteriores: Vivienda rural.

Estado de conservación: Regular.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Pequeña construcción destinada a vivienda rural, situada entre bancales de cultivo. Fue construida en dos plantas con tejado y entrepiso de vigas y entablonado de madera y muros de mampostería de barro y piedra. Presenta cuatro huecos al naciente, construidos con jambas de piedra y carpintería de madera. Su particular emplazamiento, asociada a terrazas de cultivo, su visibilidad y la singularidad de ser una construcción rural en dos plantas motivan su protección.

Valoración: C.

Grado de protección: Parcial.

Tipo de intervención: Rehabilitación media, permitiéndose que se adosen a los laterales nuevas construcciones de una planta, manteniendo el sistema de cubiertas y proporciones de huecos y relación hueco-macizo de la construcción existente.

Observaciones:

La construcción está asociada a alpendres y bancales de piedra seca, en mal estado de conservación.