

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALSEQUILLO

FICHA N° 71.a


Denominación:

Situación:

Barrio o pago: El Rincón.

Propiedad:

Fecha: Siglo XX



Denominación:

Situación:

Barrio o pago: El Rincón.

Uso actual: Sin uso.

Usos anteriores: Vivienda rural y alpendre.

Estado de conservación: Malo.

Protección actual:

Descripción. Justificación de la protección:

Pequeña construcción destinada a vivienda rural y alpendre que presenta un interesante trabajo de mampostería de piedra vista. Se valora asimismo, la relación entre los volúmenes construidos y su emplazamiento aterrazado, vinculado a bancales de cultivo construidos en piedra seca.

Valoración: C.

Grado de protección: Parcial.

Tipo de intervención: Remodelación. Se deberá conservar el tratamiento de piedra vista. Se permitirá el adosamiento en la fachada posterior de nuevos volúmenes de construcción que no sobrepasen las alturas de los existentes y mantengan un ancho de crujía no mayor de 5,5 metros. La cubierta deberá ser de teja y a dos aguas.

Observaciones: